
Critical Angles
PS
P3HT
Si
Intensity (a.u.)
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
Roughness
1 Å
4 Å
9 Å
16 Å
25 Å
36 Å
49 Å
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Angle of Incidence (degrees)